

Før afrensning - Afdeling L, stuen til højre



Afdeling L, stuen til højre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling L, stuen til højre
Venstre baderum
Højre side, facade



Afdeling L, stuen til højre
Venstre baderum
Venstre for dør




Afdeling L, stuen til højre
Venstre baderum
Højre for dør

Før afrensning - Afdeling K, stuen til venstre, Venstre baderum



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Højre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Venstre for dør



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Højre for dør

Efter afrensning, før maling - Afdeling K, stuen til venstre, Venstre baderum



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Højre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Venstre for dør



Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Højre for dør



Kvalitetskontrol efter afrensning. MycoMeter.

Afdeling K, stuen til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade


Før afrensning - Afdeling K, stuen til venstre, Højre baderum




Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum, Venstre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum, Højre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum, Venstre side, dør



Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum, Højre side, dør

Efter afrensning - Afdeling K, stuen til venstre, Højre baderum

6. maj - Færdigmeldt 13. maj



Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum
Venstre side, facade



Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum
Højre side, facade



Kvalitetskontrol efter afrensning. MycoMeter

Afdeling K, stuen til venstre
Højre baderum
Højre for dør

Før rensning - Afdeling M, 1. sal til højre, Venstre baderum



Afdeling M, 1. sal til højre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling M, 1. sal til højre
Venstre baderum
Højre side, facade



Afdeling M, 1. sal til højre
Venstre baderum
Venstre side, dør



Afdeling M, 1. sal til højre
Venstre baderum
Højre side, dør

Før rensning - Afdeling M, 1. sal til højre, Højre baderum



Afdeling M, 1. sal til højre
Højre baderum
Venstre side, facade



Afdeling M, 1. sal til højre
Højre baderum
Højre side, facade



Afdeling M, 1. sal til højre
Højre baderum
Venstre side, dør



Afdeling M, 1. sal til højre
Højre baderum
Højre side, dør


Før rensning - Afdeling O, 1. sal til venstre, Venstre baderum



Afdeling O, 1. sal til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Venstre baderum
Venstre side, facade

Før rensning - Afdeling O, 1. sal til venstre, Højre baderum



Afdeling O, 1. sal til venstre
Højre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Højre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Højre baderum
Venstre side, facade



Afdeling O, 1. sal til venstre
Højre baderum
Venstre side, facade

	Afdeling O, 1. sal til venstre Højre baderum Loft
Efter afrensning og overfladebehandling med KefaRid	
	
Afdeling L, stuen til højre Venstre baderum Venstre side, facade	Afdeling L, stuen til højre Venstre baderum Højre side, facade
	
Afdeling L, stuen til højre Venstre baderum, Venstre for dør	Afdeling L, stuen til højre Venstre baderum, Højre for dør

	
Afdeling K, stuen til venstre Venstre baderum Venstre side, facade	Afdeling K, stuen til venstre Venstre baderum Højre side, facade
	
Afdeling K, stuen til venstre Venstre baderum Venstre for dør	Afdeling K, stuen til venstre Venstre baderum Højre for dør
	
Afdeling M, 1. sal til højre Venstre baderum Venstre side, facade	Afdeling M, 1. sal til højre Venstre baderum Højre side, facade

Afdeling M, 1. sal til højre Venstre baderum Venstre side, dør	Afdeling M, 1. sal til højre Højre baderum Højre side, dør
Afdeling M, 1. sal til højre Højre baderum, Venstre side, facade	Afdeling M, 1. sal til højre Højre baderum Højre side, facade
Afdeling M, 1. sal til højre Højre baderum Venstre side, dør	Afdeling M, 1. sal til højre Højre baderum Højre side, dør

	
Afdeling O, 1. sal til venstre Venstre baderum Venstre side, facade	Afdeling O, 1. sal til venstre Venstre baderum Venstre side, facade
	
Afdeling O, 1. sal til venstre Venstre baderum Venstre side, facade	Afdeling O, 1. sal til venstre Venstre baderum Venstre side, facade

Kontrolbesigtigelse efter ca. 1 års anvendelse



Skade på maling efter montering af ventilator – ingen vækst



Afdeling K, Bad til venstre



Afdeling K, Bad th



Afdeling L, Bad til venstre



Afdeling L, Bad til højre

	
Afdeling M, Bad til venstre	Afdeling M, Bad til højre Prøve ved ventilator
	
Afdeling O, Bad til venstre	Afdeling O, bad til højre Misfarvning ved faldstamme – ingen vækst